

İŞ EMRİ NO:

Ara tanılayıcı rapor

Bu raporu oluturan **LAUNCH X-431**

PLAKA NO:

ŞASE NO:

Test Zamanı:2022-12-01 14:06:21
VCI Seri Numarası:987696086806
Maaza Adı:Otorapor Nilufer
Adres:
Posta Kodu:
Telefon:
E-posta :nilufer@otorapor.com
Model:Fiat
Sürüm:V36.25

BCM (Gvde Kontrol Modülü)
B145F-01 Sa arka grup sivileri - Genel Elektrik Arızası Saklandı
ECM (Motor Kontrol Modülü)
P0139-00 Aaı ynde lambda sondası - Sinyal düşük zaman <minimum Saklandı
ESM (Electronic Shifter Module)
PAM (Park Yardımcı Modül)
ABS (Anti-lock Braking System)
TCM (Transmission Control Module)
ETM (Telematik Elence Modülü)
ORC(Occupant Restraint)
HVAC (Heating Ventilation Air-conditioning and Cooling)
IPC (Gsterge Panosu Grubu)
EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon)

02.12.2022
Originali Desyevinde

Erkan ÖZENGİN



218312

Seri S



f t y o utorapor

www.otorapor.com

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



Rapor Sahibinin



16-HYB-3779

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	NEZİRE ASLAN
ARAÇ KABUL TARİHİ	01.12.2022
ARAÇ KABUL SAATİ	14:05
KAPANIŞ TARİHİ	01.12.2022
ARAÇ TESLİM SAATİ	14:24
OTORAPOR GİRİŞ KM	172053
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	172055

BU RAPOR, KORKMAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Uçevler Mahallesi 28.sok Küçük Sanayi Sitesi 18.Blok no:21 16120 Nilüfer/Bursa 0 (224) 222-05-01 Vergi No : 5790926968	BAYİ İMZASI
--	-------------

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	16NDG83		
ŞASE NO	NM435600006D37119		
MOTOR NO	552680362981302		
MARKA	Fiat		
MODEL (CİNSİ)	Fiat Egea		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2016		
1. Tescil Tarihi	30.06.2016	Tescil Tarihi	30.06.2016
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Benzin		
YİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	ANIL KOPÇA
TELEFON CEP	0(534) 893 5120
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	1111111111111111 / 33676225330
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	BURSA
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> GOLD PAKET
PAKET TUTARI	1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME	1750,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	8150125628
ADRES	
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
TELEFON CEP	0(111) 111 1111
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKMAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYTALRA OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜHÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818918

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



Rapor Sahibinin



16-HYB-3779

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

KİNCİTEL' ÖTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
ASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
EDEK ANAHTAR?	<input type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input checked="" type="checkbox"/> BİLMİYORUM
MUHSAİN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 30.09.2020 - Sebep : ERP-Çarpışma - Tutar : ₺1.277,50 - Değişen : Var
Tarih : 06.07.2016 - Sebep : ERP-Çarpışma - Tutar : ₺4.015,30 - Değişen : Var
KOFAS-FIAT EGEA SEDAN LOUNGE 1.6 E-TORQ 110 AT6

Kilometre Sorgusu

Tarih : 28.06.2021 - Kilometre : 140.484 - Model : İAT 356 İRMIZI 016
Tarih : 22.06.2019 - Kilometre : 95.541 - Model : İAT 356 İRMIZI 016

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttavm.com/ arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORİHAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. İLİZ LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR ÖTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NÜTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAH DULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAH BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818917



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



Rapor Sanibinin



16-HYB-3779

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşme yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerekliğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracı oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yapılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

DİKKAT! RAPORLARINIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUNUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI	SATICI
ADI SOYADI: ANIL KOPÇA	ADI SOYADI: ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
İMZA:	İMZA:

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKMAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİLİKLERİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAH BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAH BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818916

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



2 / 22







16-HYB-3779

ARAÇ DOSYA EKSPERTİZ RAPORU

Bu rapor şasi numarasının aynı olduğu iş emri / araç kabul / teslim / bilgi formu ile bütündür ve raporun devamıdır.

İŞ EMRİ OLMADAN GEÇERSİZDİR

İş emrinde bulunan imza ile arka sayfada yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını kabul etmiş olursunuz.

 TRAFİK CEZA BORCU Trafik cezası borcu sorgulamaları yalnızca e-devlet üzerinden ve bazı bankaların internet şubelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla aracın trafik cezası borç sorgulamasını araç sahibinin e-devletli üzerinden yapması gerekmektedir.	TRAFER KAZA RAPORU <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Tarih : 30.09.2020 - Sebep : ERP-Çarpılma - Tutar : ₺1.277,50 - Değişen : Var Tarih : 06.07.2016 - Sebep : ERP-Çarpılma - Tutar : ₺4.015,30 - Değişen : Var TOFAS-FIAT EGEA SEDAN LOUNGE 1.6 E-TORQ 110 AT6
 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Vergi borcu bulunmamaktadır.	
AĞIR HASAR KAYDI <input type="radio"/> BAKILMADI <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK	KİLOMETRE BİLGİSİ SORGULAMA <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Tarih : 28.08.2021 - Kilometre : 140.484 - Model : İAT 356 İRMİZİ 016 Tarih : 22.08.2019 - Kilometre : 95.541 - Model : İAT 356 İRMİZİ 016 SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAKIZ SORUHLU DEĞİLDİR.
 ARAÇ MUAYENE BİTİŞ 01.12.2022 .	Egzos Emisyon Bitiş 01.12.2022 .
 İSPARK BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Park borcu çekilmedi.	OGS-HGS-KGS CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Otoyol borcu yok. SORGULANALAR, İŞ EMRİNDE YAZILAN TARİH VE SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİDİR. SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAKIZ SORUHLU DEĞİLDİR.
Diğer Notlar	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKMAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLİMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜNEŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜNEŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN ANTEYİLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y @ otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818915



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



3 / 22



16-HYB-3779

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi? **Evet**

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu Orta

Klima Kompresörü Genel Durumu İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge Yok

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi? Hayır

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı? Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu? Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı? Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı? Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı? Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu? Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu? Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu İyi

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık **Sızdırma Var**

Motor Isı ve Ses İzolasyonu İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKUHAZLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI MÜTELİĞİNDİR. RAPORLARINI GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜHÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818914

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM4.35600006D37119



4 / 22



16-HYB-3779

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	😊 İyi	
Akü(%)	😊 İyi	: 12.30
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	😊 İyi	
Motor Yağ Seviyesi	😊 İyi	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	😊 İyi	
Radyatör Genel Durumu	😊 İyi	
Intercooler Genel Durumu	😊 Yok	
Soğutma Fanları	😊 İyi	
Klima Boruları	😊 İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	😊 Yok	
Emme Manifoldu Durumu	😊 İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Antifiriz	😊 Orta	: 20
Sol Kule Bilyaları	😊 Orta	
Sağ Kule Bilyaları	😊 Orta	
Motor Koruyucu Kapağı	😊 İyi	
Fren Hidroliği Durumu	😊 İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKMAZLAR ARAÇ HİYAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞİDÜ RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜHÜŞ HOLOGRAM BULUNMIYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818913



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



5 / 22



16-HYB-3779

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı	😊 İyi
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi
Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel	😊 Yok
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	😊 İyi
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	😊 Yok
Arazi Şaftı Genel Durumu	😊 Yok
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmalığı	😊 Yok
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Airmatik	😞 Yok
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	😊 Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	😊 Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	😊 İyi
Ön Fren Balata ve Diskler	😊 İyi
Sol Ön Amortisör	😊 İyi
Sağ Ön Amortisör	😊 İyi
Turbo Alt Kontrolü	😊 Turbo Yok

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, NOKMAZLAR ARAÇ HUYAYEH VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ şirketleri tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI İNTELEKTÜEL DİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HÖLDEGRAH BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HÖLDEGRAH BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818912



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



6 / 22



16-HYB-3779

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz 😊 Yok

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-
Fişekleri 😊 İyi

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Balataları ve Diskler 😊 Kampana (Bakılmadı)

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Lastiklerin Genel Durumu 😊 İyi

Ön Fren Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Hortumları 😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 Orta

Sol Ön Salıncak Fişegi 😊 Orta

Sağ Ön Salıncak Fişegi 😊 Orta

**Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli
Mi?** 😞 Evet

Motor Muhafaza 😊 İyi

Ön Aks ve Aks Körükleri 😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKUHAZLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. ŞİKETİ
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
KİTİ ELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESTİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜŞ
HOLDGRAN BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜHÜŞ HOLDGRAN BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818911

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



7/22



16-HYB-3779

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Taban Plastik Bakalitleri	☺ İyi
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	☺ İyi
EI Freni Halatları	☺ İyi
Arka Aks ve Aks Körükleri	☺ Yok

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.

OTORAPOR



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HORTAĞAZLAR ARAÇ HUYAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o otorapor

www.otorapor.com


Seri U

818910

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119

8 / 22

16-HYB-3779



LB: Lokal Boyalı D: Değişim O: Orijinal GM: Göçük Mevcut EM: Ezik Mevcut PP: Plastik Parça B: Boyalı N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlenmiş noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKHAZLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI İZİNİ ALINMIŞTIR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜR HÖLDEGRAH BULUNMAK ZORUNDUR. GÜHÜR HÖLDEGRAH BULUNMAYAN ANTE TLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818909



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119




9 / 22



16-HYB-3779

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARI GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN
ANTEY Lİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKMAZLAR ARAÇ HUVAYNE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818908

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



10 / 22



16-HYB-3779

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU ~

30 Sol Arka - Çamurluk	😊 Lokal Boyalı	: 250 Üzeri μ (mikron)
36 Sol Ön - Çamurluk	😞 Değişim	: 110-140 μ (mikron)
26 Sağ Arka - Kapı	😊 Orijinal, Göçük Mevcut	: 110-140 μ (mikron)
21 Ön - Cam	😊 Değişim	
17 Sağ Marşbiyel	😊 Göçük Mevcut	
16 Sol Marşbiyel	😊 Ezik Mevcut	
53 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	😞 Evet	
52 Ön Tampon	😊 Plastik Parça, Boyalı	
51 Arka Tampon	😊 Plastik Parça, Boyalı	
55 Ön Panjur	😊 Sorunsuz	
54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	😊 Hayır	
50 Tavan	😊 Orijinal	: 110-140 μ (mikron)
49 Tavan Tipi	😊 Normal	
48 Ön Kaput	😊 Orijinal	: 110-140 μ (mikron)
47 Sol Ön - Şasi	😊 Orijinal	
46 Sağ Ön - Şasi	😊 Orijinal	
45 Sol Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
44 Sağ Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKUHAZLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTG EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİRMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818907

İŞ EMRİ NO: NLF18273

PLAKA NO: 16NDG83

ŞASE NO: NM435600006D37119

11 / 22

16-HYB-3779

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU ~

43 Sol Ön - Kule	☺ Orijinal	
42 Sağ Ön - Kule	☺ Orijinal	
41 Ön Panel	☺ Orijinal	
40 Arka Sol Şasi	☺ Orijinal	
39 Arka Sağ Şasi	☺ Orijinal	
38 Arka - İç Panel	☺ Orijinal	
37 Arka Havuz İçi	☺ Orijinal	
35 Sol Ön - Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	☺ Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	☺ Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	☺ Orijinal	
31 Sol Arka - Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
29 Sağ Arka Çamurluk	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	☺ Orijinal	
27 Kapı Fital Lastikleri ve Kapı Gergileri	☺ İyi	
25 Sağ Arka Kapı İçi	☺ Orijinal	
24 Sağ Orta İç Direk	☺ Orijinal	
23 Sağ Ön Kapı	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORUYUMLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletme sđdir. Her işleme kendi ürettiđi rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜHÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818906

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



12 / 22



16-HYB-3779

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU ~

22 Sağ Ön Çamurluk	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
20 Sunroof	☺ Yok	
19 Arka Cam	☺ Orijinal	
18 Arka Bagaj	☺ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	☺ Araç Temizdi	
14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	☺ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
13 Araç Alt Tabanı Kontrolü	☺ Orijinal	
12 Karalama Kağıdı	☺ Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	☺ Orijinal	
10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	☺ Orijinal	
8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	☺ Hayır	
3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	☺ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	☺ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	☺ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	☺ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
0 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	☺ Hayır	
0 Sağ Ön Şasi Ucu	☺ Orijinal	
0 Sol Ön Şasi Ucu	☺ Orijinal	

!!! BURADA GÖMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, HONDA/AZAR ARAÇ HUYAYNE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİSİNDEDİR. RAPORLARINI GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÖRÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÖRÜŞ HOLOGRAMI BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818905



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



13 / 22
TSE-01010 16-HYB-3779

OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (16 puan üzerinden 16 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★☆
80% (10 puan üzerinden 8 puan)


ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
92% (28 puan üzerinden 26 puan)

Dikkat: Servisler OBD Test Diagnostics
amir kontrol etmelidir. Bu rapor diğer
raporlarla olduğu gibi giriş ve çıkış bilgilerini
arabın ve getirdiği araç kullanımını sadece
arabın kullanılmaya başlanmasıyla günceller.
Bununla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



△ 1 Motor Beyin Elektroniklerinde
Arıza Kaydı Var mı?

Var

△ 2 Hava Yastığı Elektronikleri
Yok

△ 3 Motor Işığı
Yanmıyor

△ 4 ABS /ESP/ESR Elektronikleri
Arıza Kaydı Yok

△ 5 Klima Elektronikleri
Arıza Kaydı Yok

◇ 6 Elektrikli Direksiyon
Yok

○ 7 Lastik Basınç Elektronikleri
Arıza Kaydı Yok

○ 8 Gövde Elektronik Arızası
Mevcut mu?
Hayır

○ 9 Şanzıman Elektronikleri
Arıza Kaydı Yok

○ 10 OBD Test Çıktısı Görseli
OBD Test Çıktısı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyni güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir." OBD Test Çıktısı Görseli : Arıza kayıtları ektedir

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR ANBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKMAZLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTİLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor


www.otorapor.com

Seri U

818904

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119


14 / 22
16-HYB-3779



SÜSPANSİYON TESTİ



SAG



SOL

EL FRENİ TESTİ

SOL



SAG



1 Sağ Ön Süspansiyon
Orta

2 Sol Ön Süspansiyon
Orta

3 Sağ Arka Süspansiyon
Orta

4 Sol Arka Süspansiyon
Orta

5 El Freni Verimliliği
İyi

6 Servis Fren Verimliliği
İyi

7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

9 Araca Ait Anlık
Fren/Süspansiyon Test Çıktısı
Fren/Süspansiyon
Test Çıktı Görsel

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKUTLAZAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi
tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t i o otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818903

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



15 / 22
16-HYB-3779



DYNO TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (0 puan üzerinden 0 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR


★★★★★
100% (120 puan üzerinden 120 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (40 puan üzerinden 40 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
100% (160 puan üzerinden 160 puan)



△ 1 Motor Güç Ölçümü (kW, hp): 0
İyi

△ 2 Motor Tork Ölçümü (Nm, kgm)
İyi

△ 3 Vites Geçişleri Kontrolü
Vites Geçişleri
Sorunsuz

◇ 4 İvmelenme Kontrolü
Sorunsuz

○ 5 Araca Ait Anlık Dinamometre
Ölçüm Çıktısı
Dinamometre Çıktı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.
Araca Ait Anlık Dinamometre Ölçüm Çıktısı : Müşteri talebi ile yol testine çıkmıştır anlık sorun görülmemiştir

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORİHAZLAR ARAÇ HUAYEHİ VE EKSP. İHİZ. LTD. ŞTİ şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDENE: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MÜTELEĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİT Lİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818902

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



16 / 22



16-HYB-3779

GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Merkezi Kilit Sistemi Uzaktan Kumandası Çalışıyor

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Jantlar

Deforme

Ön Sol Far

Çalışıyor

Ön Sağ Far

Çalışıyor

Sol Ön Lastik Yılı

İyi

: 2021

Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm)

İyi

: 6

Sol Arka Lastik Yılı

İyi

: 2021

Sol Arka Lastik Diş Derinliği

İyi

: 6

Sağ Arka Lastik Yılı

İyi

: 2021

Sağ Arka Lastik Derinliği

İyi

: 6

Sağ Ön Lastik Yılı

İyi

: 2021

Sağ Ön Lastik Derinliği

İyi

: 6

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu?

Evet

Ön Panjur

Sorunsuz

Ön Sol Sinyal

Çalışıyor

Ön Sağ Sinyal

Çalışıyor

Ön Sağ / Sol Sis

Çalışıyor

Far Yıkama

Yok

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ
Bu rapor, KORKHAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD.
ŞTL şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise
işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAVAFLAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NÜTELİĞİNDEDİR. RAPORLARINI GEÇERLİ OLABİLMEŞİ İÇİN HER SAYFADA GÜNEŞ
HOLOGRAH BULUNMAK ZORUNDUR. GÜNEŞ HOLOGRAH BULUNMAYAN,
ANETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818901

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



17 / 22
16-HYB-3779



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Ön Silecekler	😊 İyi
Sol Ayna	😊 Çalışıyor
Arka Sol Stop	😊 Çalışıyor
Sol Kapı Kolları	😊 Çalışıyor
Arka Silecekler	😊 Yok
Arka 3. Stop	😊 Çalışıyor
Dörtlü Flaşör	😊 Çalışıyor
Bagaj İçi Genel Durum	😊 İyi
Davlumbazlar	😊 İyi
Avadanlık ve Stepne	😊 İyi
Arka Sağ Stop	😊 Çalışıyor
Plaka Aydınlatma	😊 Çalışıyor
Arka Sis Farları	😊 Çalışıyor
Sağ Kapı Kolları	😊 Çalışıyor
Sağ Ayna	😊 Çalışıyor
Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu	😊 Araç Yıpranma Durumu Yaşına Göre Normal
Arka Tampon Reflektör	😊 Sorunsuz
Geri Vites Lambaları	😊 Yanıyor

01.12.2022 14:24



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORGIHAZLAR ARAÇ HUYAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR!!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HÜTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
AİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818900



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



18 / 22
16-HYB-3779



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama

😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar

😊 İyi

Silecek Far ve Diğer Kollar

😊 İyi

Sağ Ön - Cam Düğmeleri

😊 Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Sunroof Perdesi

😞 Yok

Pandizot

😞 Yok

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu?

😊 Hayır

Radyo ve Ses Sistemi

😊 Çalışıyor

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma

😊 İyi

Arka Cam Rezistans Genel Durumu

😊 İyi

Bardaklık

😊 Var

Çakmak

😊 Çalışıyor

El Fren Kolu veya Düğmesi

😊 İyi

Tavan Aydınlatması

😊 Çalışıyor

Tavan Döşemesi

😊 İyi

Sunroof Düğmesi

😊 Yok

Korna

😊 Çalışıyor

Direksiyon Simidi Tuşları

😊 Çalışıyor

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKHAZLAR ANAÇ HUAYENE VE EKSP. İZL LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapardan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MTELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜNEŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜNEŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818899



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



19 / 22



16-HYB-3779

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Güneşlik Aydınlatmaları	☺ Çalışıyor
Sağ-Sol Ön - Güneşlik	☺ İyi
Ayna Motoru ve Ayna Düğmeleri	☺ Çalışıyor
Pedal Lastikleri	☺ İyi
Sol Ön - Cam Düğmeleri	☺ Çalışıyor
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşeme	☺ İyi
Sol Ön - Elektrikli Koltuk	☺ Yok
Sol Ön - Emniyet Kemerleri	☺ Çalışıyor
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	☺ İyi
Sol Ön Koltuk Isıtma	☺ Yok
Sol Ön - Cam Düğmeleri Merkezi	☺ İyi
Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü	☺ İyi
Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri	☺ Çalışıyor
Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	☺ İyi
Arka Koltuk Ekranlar Kontrol	☺ Yok
Arka Koltuklar Isıtma ve Elektrik	☺ Yok
Arka Perdeler	☺ Çalışıyor
Sağ-Sol Arka - Emniyet Kemerleri	☺ İyi

01.12.2022 14:24

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKUTAZLAR ARAÇ MUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MÜTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818898



İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



20 / 22
16-HYB-3779



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön - Yan Airbag Döşemesi	😊 İyi
Sağ Ön - Koltuk Isıtma	😞 Yok
Sağ Ön - Elektrikli Koltuk	😞 Yok
Sağ Ön - Emniyet Kemeri	😊 Çalışıyor
Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	😊 İyi
Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi?	😞 Hayır
Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?	😊 Sorunsuz
Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Deformasyon Mevcut mu?	😊 Sorunsuz

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir amacı yoktur.



01.12.2022 14:24



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİN.
Bu rapor, KORKMAZLAR ARACI HİZMETLERİ VE EKSP. HİZ. LTD.
ŞTİ. SİSTEMİ tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİGİDEDİR. RAPORLARINI GEÇERLİ OLADILIRIŞI İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANTEYİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

818897

İŞ EMRİ NO: NLF18273
PLAKA NO: 16NDG83
ŞASE NO: NM435600006D37119



21/22



16-HYB-3779

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Antifiriz Antifiriz kirli değişim önerilir (Orta)
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık Sızdırma Var
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi? (Evet)

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Evet
Airmatik Yok

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Evet
Sol Ön - Çamurluk Değişim
Karalama Kağıdı Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki
Sağ Ön Şasi Ucu Orijinal
Sol Ön Şasi Ucu Orijinal

GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu? Evet
Jantlar Kaldırım sürtmesi mevcut (Deforme)

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Pandizot Yok
Sunroof Perdesi Yok

01.12.2022 14:24



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, KORKHAZLAR ARAÇ HUAYENE VE EKSP. HİZ. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1750,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1750,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HÜTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAF BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

818896