

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN Sami Volkan KORKMAZ  
ARAÇ KABUL TARİHİ 04.02.2026  
ARAÇ KABUL SAATİ 15:17  
KAPANIŞ TARİHİ 04.02.2026  
ARAÇ TESLİM SAATİ 15:51  
OTORAPOR GİRİŞ KM 316745  
OTORAPOR ÇIKIŞ KM 316746

BU RAPOR, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.  
Üçevler Mahallesi 28.Sokak Küçük Sanayi Sitesi 18.Blok No:21 16120 Nilüfer/Bursa  
90 (224) 232-05-01  
Vergi No : 5790926968

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA 16AER892  
ŞASI NO VF1RFB00762282389  
MOTOR NO K9KG657R65713  
MARKA Renault  
MODEL (CİNSİ) MEGANE  
ÜRETİM YILI (TARİHİ) 2019  
İlk Tescil Tarihi 03.05.2019 Tescil Tarihi 03.05.2019  
ARAÇ YAKIT CİNSİ Dizel  
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI uludağ ihracatçı birlikleri  
TELEFON CEP 0(530) 767 1264  
E-MAİL  
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO 8150125628 / 8150125628  
TELEFON İŞ / EV  
ADRES bursa  
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER ☒ GÜLD PAKET  
PAKET TUTARI 9000.00 TL  
YAPILAN ÖDEME 9000.00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI uludağ ihracatçı birlikleri  
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO 8150125628  
ADRES  
E-MAİL  
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI uludağ ihracatçı birlikleri  
TELEFON CEP 0(111) 111 1111

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretlmıştır. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997040

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?

☐ EVET ☐ HAYIR

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?

☐ EVET ☐ HAYIR

YEDEK ANAHTAR?

☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

☒ EVET ☐ HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 28.10.2023 - Değişen : Yok

Tarih : 01.09.2023 - Değişen : Yok

Tarih : 23.09.2021 - Değişen : Yok

Tarih : 19.09.2021 - Değişen : Yok

Kilometre Sorgusu

Kilometre sorgu sonucu resim olarak çekilmiştir. SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hqs.epttavn.com/araç-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TAPAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKETİ TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997039

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

Rapor Sahibinin

#### SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir.

Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - VF1RFB00762282389



Kilometre - VF1RFB00762282389



\*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir



OtoraporGo



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Huayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
Üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
Ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997038

SERİ AS



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.  
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16ACR892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

## Rapor Sahibinin

### İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerekliğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptırılan kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresinde ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEKTEDİR. ARACIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMADIGININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARI A BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EĞM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİMİNİ ELİYUT OL MAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUP OL MADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.
- SEBEPLE AGIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUGUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krıminal Bir İnceleme İçermektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değıştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Büyesinde Bulunan Verilere Erişim İnzilerini Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Karpota Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında sökülüm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeye hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp krıminal bilgi havuzu, jandarma, işçileri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazminin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müster ye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın ticaret qeri çağırma, üretimi hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan qzel kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

**DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAKTA DİR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR**

**İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.**

ALICI

ADI SOYADI:

İMZA:

üludağ İhracatçı birlikleri

SATICI

ADI SOYADI:

İMZA:

üludağ İhracatçı birlikleri

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAİYİNİZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretlmıştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997037

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

2 / 28

## ARAÇ DOSYA EKSPERTİZ RAPORU

Bu rapor şasi numarasının aynı olduğu iş emri / araç kabul / teslim / bilgi formu ile bütündür ve raporun devamıdır.  
**İŞ EMRİ OLMADAN GEÇERSİZDİR**  
İş emrinde bulunan imza ile arka sayfada yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını kabul etmiş olursunuz.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VERGİ BORCU</b><br><input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK<br>Periyot : 2026 - Taksit : 2 - Son Ödeme : 2026-07-31 - Borç :<br>t.2.610.00 - Gecikme : t.0.00 - Toplam : t.2.610.00 | <br><b>TRAMER KAZA RAPORU</b><br><input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK<br>*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması<br>ekspertiz hizmeti kapsamında değildir<br>Tarih : 28.10.2023 - Değişen : Yok Tarih : 01.09.2023 - Değişen : Yok Tarih : 23.09.2021 - Değişen :<br>Yok Tarih : 19.09.2021 - Değişen : Yok |
| <b>AĞIR HASAR KAYDI</b><br><input checked="" type="radio"/> TRAMER SONUCUNU KONTROL EDİNİZ <input type="radio"/> VAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>ARAÇ MUAYENE BİTİŞ</b><br>04.02.2026                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DİĞER NOTLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | <b>KILOMETRE BİLGİSİ SORGULAMA</b><br><input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK<br>Kilometre sorgu sonucu resim olarak çekilmiştir.<br>SISTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>EGZOS EMİSYON BİTİŞ</b><br>04.02.2026                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>OQS-HGS-KGS CEZA BORCU</b><br><input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK<br>Otoyol borcu yok.<br>SORGULAMALAR, İŞ EMRİNDE YAZILAN TARİH VE SAAT ARALIKLARINDA<br>GEÇERLİDİR.<br>SISTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR. |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMELİK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Karımazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997036

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

3 / 28

## MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi? 

Evet

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

Sesli Çalışma Mevcut

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

Sesli Çalışma Mevcut, Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

Orta

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?

Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli, Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? 

Evet

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

Sesli Çalışma Mevcut

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

Orta

Klima Kompresörü Genel Durumu

 İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?

Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?

 Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

 Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

 Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

 Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu?

 Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?

 Hayır

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Yağ Seviyesi

Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur

Turbo Boruları Genel Durumu

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
 QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Kavaklarlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAH BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAH BULUNMAYAN, ANTE TLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997035

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

4 / 28

## MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

|                                                  |              |         |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|
| Motor Isı ve Ses İzolasyonu                      | ✓ İyi        |         |
| Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı           | ✓ İyi        |         |
| Akü(%)                                           | ✓ İyi        | : 12.41 |
| Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu | ✓ Elektrikli |         |
| Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık                    | ✓ İyi        |         |
| Radyatör Genel Durumu                            | ✓ İyi        |         |
| Intercooler Genel Durumu                         | ✓ İyi        |         |
| Soğutma Fanları                                  | ✓ İyi        |         |
| Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık           | ✓ İyi        |         |
| Klima Boruları                                   | ✓ İyi        |         |
| Emme Manifoldu Durumu                            | ✓ İyi        |         |

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

|                                               |                                                             |      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Sol Kule Bilyaları                            | Orta                                                        |      |
| Sağ Kule Bilyaları                            | Orta                                                        |      |
| Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı             | Orta                                                        |      |
| <u>Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?</u>          | <u>⚠ conta kaçak testi satın alınmıştır ve yapılmıştır.</u> |      |
| Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları | ✓ İyi                                                       |      |
| Antifiriz                                     | ✓ İyi                                                       | : 33 |
| Fren Hidroliği Durumu                         | ✓ İyi                                                       |      |

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Kerkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.



997034

SERİ AS



## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

## ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı              | Terleme Mevcut                                                                          |
| Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı   | Terleme Mevcut                                                                          |
| Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı             | Orta                                                                                    |
| Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı          | Orta                                                                                    |
| Arazi Şaftı Genel Durumu                     | Yok                                                                                     |
| Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı            |  İyi   |
| Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel             |  Yok   |
| Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu  |  İyi   |
| Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık |  Yok   |
| Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı            |  Yok |

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı        | Orta                                      |
| <u>Motor ve Şanzıman Alt Takozları</u>                 | <u>⚠ Motor kulağında vibrasyon mevcut</u> |
| Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı           | Orta                                      |
| Ön Fren Balata ve Diskler                              | Orta                                      |
| Sol Ön Amortisör                                       | Orta                                      |
| Sağ Ön Amortisör                                       | Orta                                      |
| Turbo Alt Kontrolü                                     | Orta                                      |
| Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri | Orta                                      |

04.02.2026 15:51



 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorepor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

6 / 28

## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Arka Fren Balataları ve Diskler       | Orta                  |
| Lastiklerin Genel Durumu              | Orta                  |
| Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı   | Elektrikli direksiyon |
| Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü         | ✓ Hasarsız            |
| Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz | ✓ Yok                 |
| Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları      | ✓ İyi                 |
| Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları | ✓ İyi                 |
| Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları | ✓ İyi                 |
| Airmatik                              | ✓ Yok                 |
| Ön Fren Hortumları                    | ✓ İyi                 |
| Arka Fren Hortumları                  | ✓ İyi                 |

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araç Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? ☒ Evet

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Ön Aks ve Aks Körükleri            | Orta |
| Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı | Orta |
| Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı | Orta |
| Sol Ön Salıncak Fişegi             | Orta |
| Sağ Ön Salıncak Fişegi             | Orta |
| Taban Plastik Bakalitleri          | Orta |

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketli tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997032

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

7 / 28

## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu

Paslanma Mevcut, partikül ve katalitik  
konvertör kontrolü önerilir

Motor Muhafaza

✓ İyi

El Freni Halatları

✓ Yok (Elektrikli El Freni Mevcut)

Arka Aks ve Aks Körükleri

✓ Yok



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.  
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
HİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.


997031

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VFIRFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

8 / 28

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu başını için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

04.02.2026 15:51

- BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN.
- OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
- OP KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Ekip. Hiz. Ltd. Şti. şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!




EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997030

SERİ AS



İ: İşlemliler B: Boyalı PP: Plastik Parça D: Değişim O: Orijinal N: Normal

Not: \* Bu sayfada sadece hatalı/işlemlili noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: \* Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YAL.DIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2025 15:51

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
 QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPUR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997029

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RF600762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

18 / 28

## OBD/BEYİN TEST

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★  
100% (16 puan üzerinden 16 puan)

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★☆  
80% (10 puan üzerinden 8 puan)


### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★  
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

### TÜM NOKTALAR

★★★★★  
92% (28 puan üzerinden 26 puan)

Özet: Araçta yapılan OBD/BEYİN TESTİ sonucunda, araçta bulunan 10 adet test noktası, 100% başarıyla geçilmiştir. Araçta bulunan 10 adet test noktası, 100% başarıyla geçilmiştir. Araçta bulunan 10 adet test noktası, 100% başarıyla geçilmiştir.



1 Motor Beyin Elektroniklerinde  
Arıza Kaydı Var mı?  
Var

2 Hava Yastığı Elektronikliği  
Yok

3 Motor Işığı  
Yanmıyor

4 ABS /ESP/ESR Elektronikliği  
Arıza Kaydı Yok

5 Klima Elektronikliği  
Arıza Kaydı Yok

6 Elektrikli Direksiyon  
Yok

7 Lastik Basınç Elektronikliği  
Arıza Kaydı Yok

8 Gövde Elektronik Arızası  
Mevcut mu?  
Hayır

9 Şanzıman Elektronikliği  
Arıza Kaydı Yok

10 OBD Test Çıktısı Görseli  
OBD Test Çıktısı  
Görseli

## EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI

"Servis Kontrolü Gereklidir", "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan ve test noktalarında "kötü/orta" tespiti olan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmemektedir." Araç elektrikli ise; Aracın pil ve elektrik sistemi "OTORAPOR ELEKTRİKLİ ARAÇ/BATARYA TEST PAKETİ" satın alınarak ölçülmelidir.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Fluyene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026


İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997028


SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16ACR892  
Şasi No : VF1RFD00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

19 / 28



### SÜSPANSİYON TESTİ



### EL FRENİ TESTİ



- 1 Sağ Ön Süspansiyon  
İyi
- 2 Sol Ön Süspansiyon  
İyi
- 3 Sağ Arka Süspansiyon  
İyi
- 4 Sol Arka Süspansiyon  
İyi
- 5 El Freni Verimliliği  
İyi

- 6 Servis Fren Verimliliği  
İyi
- 7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri  
Uygun
- 8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri  
Uygun
- 9 Araca Ait Anlık  
Fren/Süspansiyon Test Çıktısı  
Fren/Süspansiyon  
Test Çıktı Görseli

## EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TAPAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORU ARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDE DİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AS

997027

İş Emri No : NLF20273827  
Plaka : 16ACR892  
Şasi No : VF1RFBD0762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

20 / 28

## DYNO/ YOL TESTİ

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★  
100% (5 puan üzerinden 5 puan)

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR


★★★★★  
100% (120 puan üzerinden 120 puan)

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★  
100% (40 puan üzerinden 40 puan)

### TÜM NOKTALAR

★★★★★  
100% (165 puan üzerinden 165 puan)



1 Motor Güç Ölçümü (kW, hp) : 00  
İyi

2 Motor Tork Ölçümü (Nm, kgm)  
İyi

3 Vites Geçişleri Kontrolü  
Vites Geçişleri  
Sorunsuz

4 İvmelenme Kontrolü  
Sorunsuz

5 Araca Ait Anlık Dinamometre  
Ölçüm Çıktısı  
Yol Testi Yapıldı

## EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI

"Servis Kontrolü Gereklidir", "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan ve test noktalarında "kötü/orta" tespiti olan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Koçmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997026

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892 21 / 28  
Şasi No : VF1RFB00762262389  
TSE HYB No : 16-HYB-3779

## GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Merkezi Kilit Sistemi Uzaktan Kumandası ☒ Çalışıyor

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

#### Jantlar

#### ⚠ Deforme

|                                  |                                                        |      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm) | Orta                                                   | : 2  |
| Sol Arka Lastik Diş Derinliği    | Orta                                                   | : 2  |
| Sağ Arka Lastik Derinliği        | Orta                                                   | : 2  |
| Sağ Ön Lastik Derinliği          | Orta                                                   | : 2  |
| Sol Ön Lastik Yılı               | <input checked="" type="checkbox"/> Kar Lastiği Mevcut | : 00 |
| Sol Arka Lastik Yılı             | <input checked="" type="checkbox"/> Kar Lastiği Mevcut | : 00 |
| Sağ Arka Lastik Yılı             | <input checked="" type="checkbox"/> Kar Lastiği Mevcut | : 00 |
| Sağ Ön Lastik Yılı               | <input checked="" type="checkbox"/> Kar Lastiği Mevcut | : 00 |
| Ön Sol Far                       | <input checked="" type="checkbox"/> Çalışıyor          |      |
| Ön Sağ Far                       | <input checked="" type="checkbox"/> Çalışıyor          |      |

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

#### Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu?

#### ⚠ Evet

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Sol Ayna         | <input checked="" type="checkbox"/> Çalışıyor |
| Arka Sol Stop    | <input checked="" type="checkbox"/> Çalışıyor |
| Sol Kapı Kolları | <input checked="" type="checkbox"/> Çalışıyor |
| Ön Sol Sinyal    | <input checked="" type="checkbox"/> Çalışıyor |
| Arka Silecekler  | <input checked="" type="checkbox"/> Yok       |

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997025

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RFB00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

22 / 28

## GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arka 3. Stop                       | ✓ Çalışıyor                               |
| Dörtlü Flaşör                      | ✓ Çalışıyor                               |
| Bagaj İçi Genel Durum              | ✓ İyi                                     |
| Davlumbazlar                       | ✓ İyi                                     |
| Avadanlık ve Stepne                | ✓ İyi                                     |
| Ön Sağ Sinyal                      | ✓ Çalışıyor                               |
| Ön Sağ / Sol Sis                   | ✓ Çalışıyor                               |
| Arka Sağ Stop                      | ✓ Çalışıyor                               |
| Plaka Aydınlatma                   | ✓ Çalışıyor                               |
| Arka Sis Farları                   | ✓ Çalışıyor                               |
| Sağ Kapı Kolları                   | ✓ Çalışıyor                               |
| Sağ Ayna                           | ✓ Çalışıyor                               |
| Far Yıkama                         | Yok                                       |
| Ön Silecekler                      | ✓ İyi                                     |
| Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu | ✓ Araç Yıpranma Durumu Yaşına Göre Normal |
| Arka Tampon Reflektör              | ✓ Sorunsuz                                |
| Geri Vites Lambaları               | ✓ Yanıyor                                 |



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TAPAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



997024

SERİ AS

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1PE 000762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

23 / 28

## İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama

✓ İyi

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar

✓ İyi

Silecek Far ve Diğer Kollar

✓ İyi

Sağ Ön - Cam Düğmeleri

✓ Çalışıyor

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü

⚠ Deforme

Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi?

⚠ Evet

Taban Halısı

Orta

Sağ-Sol Arka - Emniyet Kemerleri

Orta

Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı  
Deformasyon Mevcut mu?

Leke Mevcut

Pedal Lastikleri

Orta

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu?

Hayır

Radjo ve Ses Sistemi

✓ Çalışıyor

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma

✓ İyi

Arka Cam Rezistans Genel Durumu

✓ İyi

Bardaklık

✓ İyi

Çakmak

✓ Çalışıyor

El Fren Kolu veya Düğmesi

✓ İyi

Tavan Aydınlatması

✓ Çalışıyor

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.



997023

SERİ AS

## İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tavan Döşemesi                           | ✓ İyi       |
| Sunroof Düğmesi                          | ✓ Yok       |
| Korna                                    | ✓ Çalışıyor |
| Direksiyon Simidi Tuşları                | ✓ Çalışıyor |
| Güneşlik Aydınlatmaları                  | ✓ Çalışıyor |
| Sağ-Sol Ön - Güneşlik                    | ✓ İyi       |
| Ayna Motoru ve Ayna Düğmeleri            | ✓ Çalışıyor |
| Sol Ön - Cam Düğmeleri                   | ✓ Çalışıyor |
| Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşeme    | ✓ İyi       |
| Sol Ön - Elektrikli Koltuk               | ✓ Yok       |
| Sol Ön - Emniyet Kemeri                  | ✓ Çalışıyor |
| Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri           | ✓ İyi       |
| Sol Ön Koltuk Isıtma                     | ✓ Çalışıyor |
| Sol Ön - Cam Düğmeleri Merkezi           | ✓ İyi       |
| Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri               | ✓ Çalışıyor |
| Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Kollar ve Döşeme | ✓ İyi       |
| Arka Koltuk Ekranlar Kontrol             | ✓ Yok       |
| Arka Koltuklar Isıtma ve Elektrik        | ✓ Yok       |



Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Bu evrak sadece OİKAPUK Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir amaçla yapılmaz.



**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 9 000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 9 000,00 TL  
RAPOR TARİHİ: 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

04.02.2026 15:51



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

SERI AS

997022

İş Emri No : NLF20273627  
Plaka : 16AER892  
Şasi No : VF1RF B00762282389  
TSE-HYB No : 16-HYB-3779

25 / 28

## İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Arka Perdeler                         | ✓ Yok       |
| Sağ Ön - Yan Airbag Döşemesi          | ✓ İyi       |
| Sağ Ön - Koltuk Isıtma                | ✓ Yok       |
| Sağ Ön - Elektrikli Koltuk            | ✓ Yok       |
| Sağ Ön - Emniyet Kemeri               | ✓ Çalışıyor |
| Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeme  | ✓ İyi       |
| Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu? | ✓ Sorunsuz  |
| Pandizot                              | ✓ İyi       |
| Sunroof Perdesi                       | ✓ Yok       |
| Direksiyon Simidi                     | ✓ İyi       |



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar yapılmış raporlar geçersizdir.



OtoraporGo



RAPOR SORGU

04.02.2026 15:51

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Kocamazlar Arac Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından  
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi  
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 9000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME : 9000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

997021

SERİ AS

## ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

## MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu Sesli Çalışma Mevcut,Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli  
Motor Yağ Seviyesi Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur  
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı? Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli,Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur  
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi? Servis kontrolü (Evet)  
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? Servis kontrolü (Evet)  
Conta Kaçak Testi Yapıldı mı? conta kaçak testi satın alınmıştır ve yapılmıştır.

## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor ve Şanzıman Alt Takozları Motor kulağında vibrasyon mevcut  
Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Evet

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Arka - İç Panel Ezik çektirme işlemi mevcut (işlemli)  
Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati Servis kontrolü (Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.)

## GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu? Evet  
Jantlar Deforme (Deforme)

## İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü Deforme  
Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi? Evet

Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi? Evet

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

04.02.2026 15:51



 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Korkmazlar Araç Muayene Ve Eksp. Hiz. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 9 000,00 TL  
YAPILAN ÖDEME: 9 000,00 TL  
RAPOR TARİHİ: 04.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.

## Ara tanılayıcı rapor

## Tamirhane

Maaza Adı:

Adres:

Posta Kodu:

Telefon:

E-posta:

SN:989140603696

Test Süresi:2026-02-04 15:33:56

## Ara Bilgisi

Marka:Renault

Model:MEGANE IV SEDAN

VIN:VF1RFB00762282389

Kilometre sayacı:316745 km

Ara Yazılımı Sürümü:V43.80

Teçhizat Uygulama Sürümü:V7.00.012

Tanılama yolu:Automatically Search &gt; MEGANE IV &gt; Hızlı Test

## System fault code

The following systems is abnormal:

INJECTION 3 sorunlar var

1.152113-CONSISTENT MULTIPLEX SIGNALS FOR  
C/S,Authentication error

2.250421 BATTERY VOLTAGE,Signal amplitude &lt; minimum

3.250479 BATTERY VOLTAGE,Mechanical failures

A.B.S 2 sorunlar var

1.02000 MULTIPLEXED AUTO TRANS INFORMATION INVALID

2.C42200 INVALID UCH MULTIPLEX SIGNALS

INSTRUMENT PANEL 2 sorunlar var

1.C11187 Multiplex Psa Signal Absent,Missing Message

2.C14087 No Uch Multiplex Signal,Missing Message

UCH 10 sorunlar var

1.950A15 DRIVER'S SEAT SENSOR,Open circuit or short circuit to

+12 V

Memory

Memory

Memory

Memory

Memory

Memory

Memory

Memory